



УКРАЇНА

Міністерство освіти і науки України
Чернівецька міська рада
Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16
Чернівецької міської ради

58021, м.Чернівці, Білоруська,77, тел. 58-28-37, e-mail : cvznz-16@meta.ua
Код ЄДРПОУ 21431158

Вих.; 02-13/580 від 08.12.2016р.
на №01-15/2138 від 06.12.2016р.

Управління освіти Чернівецької міської ради

АРХІТЕКТУРНА ДОСТУПНІСТЬ ШКІЛ

| Навчальний заклад | Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 | |
|---|--|---|
| Прилегла територія (відповідність вимогам ДБН 360, ДБН Б.2.4-1, ВСН 01., ДБН В.»2-17:2006) | Так. -Широка вхідна брама-3,7м -Ширина доріжки навкруг школи-3,5м (норма 1,8м) -Поздовжний нахил руху, яким можливий проїзд людей в інвалідних кріслах- колясках не перевищує 5% | |
| Наявність зони для висадки учнів/пасажирів з ОФМ | Так. -Навпроти школи розташована автобусна зупинка -Наявний пішохідний перехід з світлофором -Достатня якість зовнішнього штучного освітлення -Наявні додаткові місця для паркування транспорту навпроти школи | |
| Наявність місця для паркування транспорту | Так. -Наявна відкрита ділянка для стоянки трьох автомобілів (відстань 30м від школи) | |
| Наявність похилого з'їзду | Так. -Наявний стандартний похилий з'їзд через вхідну браму | |
| Наявність пандуса (ів) | Так. | |
| Наявність кнопки виклику | Так. | |
| Відповідність пандуса (ів) | Так. -Пандус бетонний з перилами вистою 0,9м -Пандус з прямим спуском, висотою 0,5м, довжиною 6,4м, нахил пандуса 7,8% | Бажаний нахил пандуса - 4–5% (1:20) Максимально прийнятний кут нахилу - 8% (1:12) Небезпечний 12% (1:8) |
| Відповідність вхідних дверей - тип дверей (автоматизовані/неавтоматизовані) | Так. -Вхідні двері двостулкові, не автоматизовані, наявна піктограма ВХІД -Параметри дверей: ширина 1,67м, висота 2,1м, ширина однієї стулки 0,83м, висота порогу 2см | |

| | | |
|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> -Головний вхід доступний, чітко видний з вулиці -Майданчик перед входом захищений від атмосферних опадів -Габарити тамбура дозволяють маневрувати інвалідним візком | |
| Відповідність сходів, перил | <p>Так.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Параметри сходів та перил відповідають будівельним нормам -Ширина маршу сходів – 1,35м -Ширина проступів сходів - 0,3м -Висота підйому сходинок – 0,13м -Сходинки суцільні, рівні, без виступів -Перила безперервні, висотою 0,9м | |
| Відповідність туалетної кімнати | <p>Частково.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Розміри туалетної кімнати: довжина 2,97м; ширина 2,85м -Ширина вхідних дверей 0,72м (потребують реконструкції до розміру 0,85м) -Висота порогу 2см | |
| Доступність навчальних аудиторій та приміщень загального користування (коридори, їдальня) | <p>Так.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Коридори доступні, їх ширина в середньому 2,2м -Ширина дверей в їдальню 1,65м -Ширина дверей в аудиторіях 0,9м | |

ПРИМІТКА. До текстової інформації надсилаються фото, схеми що підтверджують зазначене.

Директор школи

В.Я.Гайсенюк